
















הוראות הרכבה – שרשראות שלג – VERIGA – PROFESSIONAL NT

	1. להוציא את שרשראות השלג מהתרמיל. לוודא שכל חלקי השרשרת הינם במצב תקין. לוודא שכל קטעי השרשרת משוחררים ולא תפוסים או מפותלים. לוודא שהנועלים פתוחים.
	2. להניח את השרשרת על הקרקע. להעביר את כבל הפלדה הגמיש על הקרקע אל הצד האחורי של הצמיג מימין לשמאל. להתחיל בקצה הירוק של הכבל.
	3. להרים את 2 קצות הכבל הגמיש כלפי מעלה. לקרב את שני הקצוות זה לזה ולסגור את הנועל של הכבל הגמיש. להניח את הנועל של כבל הפלדה הגמיש על הצמיג.
	4. לחבר את הוו העליון הירוק אשר בקצה של שרשרת הסגירה השחורה אל החוליה הירוקה האחרונה אשר בקצה של שרשרת הסגירה הירוקה.

	5. לדחוף את חישוק כבל הפלדה הגמיש לצדו האחורי של הצמיג. יש למרכז את חישוק הכבל מאחורי הצמיג. יש לוודא שהחישוק אינו במגע עם סוליית הצמיג אלא נמצא בצד האחורי של הצמיג.
	6. ללחוץ על הידית אשר בנועל הרצ'ט כדי לשחרר את שרשרת המתיחה. למשוך את שרשרת המתיחה הירוקה כך שתהיה במצב משוחרר (מצב הפוך למתיחה). לחבר את החוליה האחרונה בשרשרת המתיחה הירוקה אל ה ו השחור.
	7. למשוך את מותחן הגומי אשר בקצה שרשרת המתיחה הירוקה כמה שאפשר לצורך מתיחה.
 12 Vérifier et répéter 1&2 pour tendre si nécessaire 13 Check and repeat 1&2 to tighten if required 14 Controleren en herhaal 1&2 om aan te spannen (indien nodig) 15 Überprüfen und wiederholen Sie Punkt 1 & 2 um die erforderliche Spannung zu erhalten	8. במצב מתוח להעביר את שרשרת המתיחה הירוקה דרך אחד או שניים מווי הפלסטיק הירוקים. להדק את מותחן הגומי אל אחת החוליות של שרשרת הסגירה השחורה.
	9. אם שרשרת המתיחה הירוקה אינה מתוחה מספיק אפשר לפני תחילת הרכבת השרשרת לקצר את הקצה של שרשרת הסגירה הירוקה בכמה חוליות ולאבטח את הקצה עם תפס הפלסטיק השחור.

הוראות הסרה מהצמיג – שרשראות שלג – VERIGA – PROFESSIONAL NT

למשוך את החלק העליון של כבל הפלדה הגמיש מהצד האחורי של הצמיג ולהניח אותו על חלקו העליון של הצמיג.	5 	לעצור את הרכב כאשר השרשראות באותו מצב סביב הצמיג כמו שהן היו בזמן ההרכבה.	1 
לשחרר את הקצה העליון של שרשרת הסגירה הירוקה מוּו הסגירה הירוקה אשר בצד העליון של הצמיג.	6 	לשחרר את מותחן הגומי משרשרת הסגירה השחורה. לשחרר את שרשרת המתיחה הירוקה מוּו הפלסטיק הירוקים.	2 
לפתוח את הנועל בחלקו העליון של כבל הפלדה הגמיש.	7 	ללחוץ על הידית אשר בנועל הרצ'ט ולשחרר את המתיחה שהיתה בשרשרת המתיחה הירוקה.	3 
להניח את שרשרת השלג על הקרקע ולנסוע בזהירות כדי שאפשר יהיה לאסוף את שרשראות השלג.	8 	לשחרר את הקצה של שרשרת המתיחה הירוקה מוּו הסגירה השחורה אשר בצד התחתון של הצמיג.	4 